

EDICT OF GOVERNMENT

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

JIS B 6520 (1994) (Japanese): Machines planing -- Test and inspection methods



The citizens of a nation must honor the laws of the land.

Fukuzawa Yukichi



BLANK PAGE



仕上かんな盤一試験及び検査方法

Machines planing - Test and inspection methods

1. **適用範囲** この規格は、ベルト式の送材装置をもつ有効切削幅 120 mm 以上 600 mm 以下,最大加工 厚さ 240 mm 以下の仕上かんな盤(以下,かんな盤という。)の試験方法並びに静的精度及び工作精度検査 方法について規定する。

備考1. 仕上かんな盤とは、次に示すものの総称である。

- (1) **一面仕上かんな盤** テーブルに固定されたかんな刃又はかんな台,及び送材装置からなり, 工作物を自動送りし、工作物の一面を仕上げ削りするかんな盤。
- (2) 二面仕上かんな盤 上下又は左右のテーブルに固定されたかんな刃又はかんな台,及び送材装置からなり,工作物を自動送りし,工作物の上面・下面又は左面・右面を仕上げ削りするかんな盤。
- (3) **直角二面仕上かんな盤** 水平・垂直のテーブルに固定されたかんな刃又はかんな台,及び送 材装置からなり,工作物を自動送りし,隣接する二面を直角に仕上げ削りするかんな盤。
- 2. この規格の引用規格を,次に示す。

JIS B 6507 木材加工機械の安全通則

JIS B 6521 木材加工機械の騒音測定方法

JIS B 7502 外側マイクロメータ

JIS В 7503 ダイヤルゲージ

JIS B 7510 精密水準器

JIS В 7524 すきまゲージ

- **3.** この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は、従来単位によるものであって、 参考として併記したものである。
- 2. 機能試験方法 かんな盤の機能試験は、表1による。

表1 機能試験

番号	試験項目	試験方法
1	電気装置	運転試験の前後に,各1回絶縁状態を試験する。
2	送材装置の始動, 停止	適当な一つの送り速度で正転及び逆転について、始動及び停止
	及び運転操作	(制動を含む。)を繰り返し10回行い,作動の円滑さ及び確実さ
		を試験する。
3	送り速度の変換操作	表示のすべての送り速度(1)について速度を変換し、操作装置の作
		動の円滑さ及び指示の確実さを試験する。
4	手送りの操作	手送りハンドルによって,動きの全長にわたって作動の円滑さ及
		び均一さを試験する。
		また、微動手送りハンドルを数回回転し、作動の円滑さ及び均一
		さを試験する。
5	送材装置の昇降及び自	送材装置を昇降させ、動きの全長にわたって作動の円滑さ及び均
	動停止の操作	一さを試験する。
		また、動きの両端において、自動停止装置の作動の円滑さ及び確
	一一一一一一一	実さを試験する。
6	テーブルの昇降及び自	テーブルを昇降させ、動きの全長にわたって作動の円滑さ及び均
	動停止の操作 	一さを試験する。
		また, 動きの両端において, 自動停止装置の作動の円滑さ及び確 実さを試験する。
7	クッション装置の作動	クッション機構の作動の円滑さ及び確実さを試験する。
	工作物自動逆転の操作	工作物を送材装置の最低及び最高送り速度で移動し、自動逆転位
U	工匠の自動を報り採匠	置の設定及び作動について、それぞれの円滑さ及び確実さを試験
		する。
9	バイアス角の変換操作	バイアス角を変換し、操作装置の作動の円滑さ及び指示の確実さ
		を試験する。
10	回転テーブルの反転操	回転テーブルを任意の位置で反転するよう設定して反転させ、作
	作	動の円滑さ及び指示の確実さを試験する。
11	可動部分の作動操作	動きの全範囲に対して、その作動の円滑さ及び確実さを試験す
		ర 。
12	かんな台の取付け及び	かんな台の取付け、取外しの円滑さ及び確実さを試験する。
	取外し	
13	かんな刃の取付け及び	かんな刃の取付け、取外しの円滑さ及び確実さを試験する。
	取外し	
14	送材ベルトの取付け及	送材ベルトの取付け、取外し操作の円滑さ及び確実さを試験す
	び取外し	3.
15	安全装置	作業者に対する安全機能及び機械防護機能の確実さを試験する
	200 200 444 ppp	(JIS B 6507 参照)。
16	潤滑装置	油密、油量の適正な配分など、機能の確実さを試験する。
17	油圧装置	油密、圧力調整など、機能の確実さを試験する。
18	空気圧装置	気密、圧力調整など、機能の確実さを試験する。
19	附属装置	機能の確実さを試験する。

注(1) 無段変速の場合は、最低、中間及び最高の三つの送り速度について行う。

備考 その機能をもたないかんな盤では、表1中のこれに該当する試験項目を省略する。

3. 運転試験方法

3.1 無負荷運転試験 送材装置を始動させ、30~60 分間運転を継続して駆動及び従動ロールの軸受温度が安定した後、所要電力及び騒音を測定し、表 2 の記録様式 1 に規定する各項について記録するとともに、 異常振動がないことを感触によって観察する。

なお, 騒音の測定は, JIS B 6521 による。

表 2 記録様式 1

番号 測定 送り速度 時刻			軸受温度 ℃			Ē	所要電力	þ	騷音	室温	記事		
	時刻	m/i	min	駆動口	動ロール 従動ロール		電圧	電流	入力				
	時分	表示	実測	(左)	右 (下)	左 (上)	右(下)	v	A	kW	dB	Շ	

- **備考1.** 送材装置の送り速度の変速装置があるものは、最大送り速度を 含む少なくとも2条件の送り速度について記録する。
 - 2. 騒音測定条件については、記事欄に記録する。
 - 3. 送材装置が二つ以上ある場合には、すべての送材装置について 測定を行う。
- **3.2 負荷運転試験** 試験材の切削を行い,所要電力及び騒音を測定し,**表**3 の記録様式2に規定する各項について記録するとともに,異常振動がないこと及び切削面の状態を感触によって観察する。

所要電力の測定は、送り速度を一定とし、切込み深さを変えるか、又は切込み深さを一定とし、送り速度を変えて試験を行う。

なお, 騒音の測定は, JIS B 6521 による。

表 3 記録様式 2

	試験材				工具			划	切削条件			所要電力				騒音				
	寸法 樹		樹	含	か	長さ	幅	厚き	刃形	切	送	切	切削幅	パン	電圧	電流	八	力	切	H
長き	幅	厚さ	樹種及び村面	含水率	んな刃の名称	<i>c</i>		~	115	形の材料	送り速度	切込み深さ	桐	イアス角	E.	. PAG	無負荷	負荷	切削動力	
mm	mır	mm		%	称	mm.	mm	mm			m/min	min	mm		v	A	$\frac{P_0}{\mathrm{kW}}$	$\frac{P_1}{kW}$	$P_1 - P_0$ kW	ďΒ
					上刃				別添											
					下刃										i contraction de la contractio					
					左刃						and the same of th									
					右刃															

- 備考1. 試験材の切削方向及び騒音測定条件については、記事欄に記録する。
 - 2. 刃形は、図示して主要寸法を記入する。
 - 3. 送材装置が二つ以上ある場合は、すべての送材装置について測定を行う。
 - 4. かんな刃の名称は、機種によって変更することができる。

4. 剛性試験方法 かんな盤の剛性試験は、表4による。

表 4 剛性試験

番号	試験項目	測定方法	測定方法図
1	かんな台の剛性	かんな刃と刃口金を取り付けたかんな台を 水平に据え置き、定盤に固定したテストイ ンジケータをかんな台のかんな刃先端の近 傍及び刃口金の先端に当てて、かんな台に 垂直方向に荷重 (P) を加えて、その変位を 測定する。 この測定は、中央及び左右端の 3 か所で行 う。	*: 海定点

- **備考1.** 同一設計の機械の剛性試験は、代表的な1台について行った試験結果で代表させ、他のものについては省略してもよい。
 - 2. 荷重 (P) は、製造業者が推奨する大きさとし、その値を記録する。
- 5. **静的精度検査方法** かんな盤の静的精度検査は,**表5**による。

表 5 静的精度検査

単位 mm

				単位 mm
番号	検査項目	測定方法	測定方法図	許容値
1	テーブル上面の真直 度(*)	テーブル上面の対角線上、縦方向及び横方向に直定規を置き、すきまをすきまゲージで測定し、その最大値を測定値とする(*)。		500 について 0.1 中低であっ てはならな い
2	回転テーブル上面の 真直度	回転テーブル上面の溝と平 行方向2か所及び直角方向の 中央部 1 か所に直定規を置 き、すきまをすきまゲージで 測定し、その最大値を測定値 とする(*)。		500 について 0.05
3	回転テーブ 回転テー ルとテーブ ブル基準 ルの平行度	1	測定範囲	0.04
	テーブル 基準	テーブル上面にテストインジケータを置き(*),これを回転テーブル上面に当てて、回転テーブルを回転し、回転中のテストインジケータの読み(*)の最大差を測定値とする。	測定範囲	0.04

単位 mm

				<u>単位 mm</u>
番号	検査項目	測定方法	測定方法図	許容値
4	テーブル又は送材装 置上下運動の平行度	テーブル又は送材装置に送 材方向と平行及び直角に精 密平形水準器を置き、下降位 置から約100 mm上昇させ、 その間における精密水準器 の読みの最大差を測定値と する。	± 100	0.10/m
5	テーブル又 は送材装置 左右運動の 平行度	定置したテストインジケータをテーブル又は送材装置の前後に当てて、テーブル又は送材装置を、移動範囲の3か所において10mmずつ移動させ、テストインジケータの読みの最大差を記録し、その最大値を測定値とする(*)。	10	0.03
	上下方向	テーブル又は送材装置に精密角形水準器を垂直方向に当てて、テーブル又は送材装置を、移動範囲の3か所において10mmずつ移動させ、精密角形水準器の読みの最大差を測定値とする。	10	0.15/m
6	かんな台挿入部の深さ	テーブル又は回転テーブル 上面からかんな台挿入部の 深さをデプスゲージで両側 6 か所測定し、その最大差を測 定値とする。	かんな台挿 入部の深さ ×:測定点	0.04
7	かんな台の厚さ	かんな台の厚さをマイクロメータで3か所測定し、その最大差を測定値とする。	x x x : 測定点 x : 測定点 o / p さ	0.04
8	かんな台上面の真直度	かんな台上面の刃物取付け 溝と平行方向に直定規を置き, すきまをすきまゲージで 測定し, その最大値を測定値 とする(*)。		500 について 0.03

 番号	検査項目	測定方法	測定方法図	許容値
9	かんな刃取付面の真直度		侧定为法国	m存他 500 について 0.03(*)
10	刃口の真直度	刃口の上面に直定規を置き, すきまをすきまゲージで測 定し,その最大値を測定値と する(³)。		500 について 0.03
11	駆動ロールと従動ロールとの平行度	駆動ロールと従動ロールと にまたがせた直定規の上に 精密水準器を置き,両ロール の両端における精密平形水 準器の読みの差を測定値と する。	(変動ロール) (定動ロール)	0.30/m
12	かんな台上面相互の直角度	相互に直角をなすテーブル 上面にそれぞれ数箇所に精 密角形水準器を当てて、相互 の読みの最大差を測定値と する。		0.15/m

- **注(^)** この測定は、スライドテーブル及び回転テーブルを取り付けない状態で行う。
 - (*) 測定距離が基準より小さい場合には、測定の許容値の数値を距離に比例させて換算する。この場合、特に指定がない限り、換算した許容値の数値が 0.005mm 未満の場合には、0.005mm とする。
 - (*) テストインジケータは、有効切削幅の中央に置く。
 - (*) テストインジケータの読みは、回転テーブルのかんな台挿入部を避けて行う。
 - (*) テストインジケータは、前後の間隔が 100mm になるよう定置する。
 - $\binom{7}{200000}$ テストバーの大きさについては検査に支障がない大きさとし、その真直度の許容値については、 $0.001+\left(\frac{L}{200000}\right)$ mm とする。ただし、L はテストバーの長さを表す。
 - (*) 中低であることが望ましい。
- 備考1. その機能をもたないかんな盤では、表5中のこれに該当する検査項目を省略する。
 - 2. すきまゲージは, JIS B 7524 による。
 - 3. テストインジケータは、JIS B 7503 による。
 - 4. 精密水準器は, JIS B 7510 による。
 - 5. マイクロメータは、JISB7502による。
- 6. 工作精度検査方法 かんな盤の工作精度検査は、表6による。

表 6 工作精度検査

単位 mm

				<u> </u>
番号	検査項目	測定方法	測定方法図	許容値
1	切りくずの厚さむら	試験材(*)のひら面を同じ位置で2度切削した後,それぞれ切りくずの図に示す周辺9か所の厚さを外側マイクロメータで測定し、それぞれの最大差を求め、その最大値を測定値とする(*)。	70001	0.03

- **注(*)** 試験材は乾燥材とし、その大きさは幅約200mm、長さ1000mm以上、厚さ10mm以上のフリッチ材とする。 また、切りくず厚さは、0.1mmとする。
 - (10) 有効切削幅が 200mm を超えるかんな盤では、全切削幅にわたるように試験材を左右に移動して測定する。 ただし、有効切削幅が 200mm 以下のかんな盤では、試験材の幅は当該かんな盤の有効切削幅とする。
- **備考** 試験材は、あらかじめ必要な前加工をする。

また、切りくず厚さの測定に先立って2回以上の予備切削を行う。

JIS B 6520 制定原案作成委員会 構成表

		ŀ	毛名		所属
(委員長)	福	井		尚	東京農業大学農学部
	木	下	敍	幸	農林水産省林野庁森林総合研究所木材利用部
	河	野	博	文	通商産業省機械情報産業局産業機械課
	桐	山	和	臣	工業技術院標準部機械規格課
	黒	木	勝	也	財団法人日本規格協会技術・検査部
	中	村	朝云	之助	株式会社東立
	新	井	茂	雄	マルゼン家具工業株式会社
	佐	藤		久	社団法人全国家具工業連合会
	相	Щ	敏	正	株式会社相川製作所
	高	橋		鑛	アミテック株式会社技術部
	盛	П		碩	株式会社日立工機原町設計部
	植	田	千	秋	株式会社丸仲鐵工所
	村	上		勝	社団法人全国木工機械工業会
(事務局)	雨	宮	礼	_	社団法人全国木工機械工業会
	佐り	人間	章	雄	社団法人全国木工機械工業会